

NÁVOD K POUŽITÍ



UMÍSTĚTE SEM OBRÁZEK

RTZDP0034

PL 2 – 14

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

OBSAH	2 VAROVÁNÍ / INFORMAČNÍ SYMBOLY	3
URČENÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	3 Zakázaná	
obsluha	3 BEZPEČNOST	4
Bezpečnostní pokyny	4 Obecné bezpečnostní	
pokyny	5 TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POPIS ZAŘÍZENÍ	7 OBSLUHA	8
Příprava svařecího stroje k práci	8 Příprava prvků ke	
svařování	8 Svařování prvků	
8 Dokončení práce	9	
Bezpečnost	9	
Shrnutí	9	
DRUHY SPOJENÍ	9 DOPRAVA	
10		
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10	
ZÁRUKA	11 Vyloučení ze záruky výrobce	
11 SKLADOVÁNÍ	11	
SERVIS	12	
LIKVIDACE POUŽITÝCH PŘÍSTROJŮ		12
ÚDAJE VÝROBCE	13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	
14		

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Uchovejte si tento návod.
	POZNÁMKA: Je nutné nosit ochrannou masku.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
	Výrobek splňuje platné evropské směrnice.
	ZNAČKA PŘEKŘČTOVANÉHO NÁDOBY: Vyžaduje tříděný sběr použitého vybavení a zakazuje jeho likvidaci s ostatním odpadem. Viz část „LIKVIDACE POUŽITÉHO VYBAVENÍ“.

Tato příručka obsahuje základní informace týkající se produktu. Vzhledem k neustálému vylepšování našich zařízení se však údaje v příručce mohou lišit od skutečných údajů. Vezměte prosím na vědomí jakékoli možné rozdíly.

URČENÉ POUŽITÍ: Sešívačka na plasty, známá také

jako svářečka plastů, je zařízení určené k sešívání různých druhů plastů. Zařízení se snadno používá a lze jej použít v mnoha průmyslových odvětvích a oborech. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se ujistili, že je správně připraveno k provozu.

ZAKÁZANÝM PROVOZOVATELŮM

Přístroj nesmí být obsluhován osobami, které nejsou seznámeny s tímto návodem k obsluze, dětmi, dospívajícími nebo osobami pod vlivem alkoholu, drog či léků.

Používání zařízení může být omezeno národními předpisy!



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

ZABEZPEČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ TIPY



DŮLEŽITÉ!

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



Nebezpečí. Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které bude mít za následek vážné zranění nebo smrt.



Varování. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému zranění nebo smrti. Označuje možnost vzniku potenciálně nebezpečné situace, která, pokud se jí nezabrání, by mohla vést k lehkému zranění.



Pozor. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poškození majetku.



Svařování plastů může vést k emisím toxických výparů a škodlivého prachu.

mechanické. Sešíváčku používejte v dobře větrané místnosti vybavené digestoří. Obsluha by měla při práci nosit ochrannou masku proti kouři.

Svařované plasty by měly být očištěny od mastnoty a dalších nečistot, aby se snížily emise toxických plynů.

Používání svářečky plastů je proces, který vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření, která je nutné dodržovat, aby se předešlo nebezpečným situacím. Níže jsou uvedena nejdůležitější bezpečnostní opatření při používání svářečky plastů:

1. Příprava pracoviště - Před zahájením práce se svářečkou důkladně připravte pracovní prostor. Měl by být suchý, dobře větraný a bez jakýchkoli prvků, které by mohly ovlivnit bezpečnost svářečky (například hořlavých materiálů).
2. Osobní ochrana – Při práci se svářečkou je nezbytné nosit vhodné ochranné prostředky. Mezi nezbytné položky patří ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv a nehořlavá vesta.

3. Ochrana svářečky - Před spuštěním svářečky se ujistěte, že je zařízení řádně chráněno proti přehřátí. Zkontrolujte také, zda jsou všechny součásti svářečky bezpečně upevněny.

4. Nastavení parametrů svařování - Před svařováním nastavte vhodné parametry svařování, jako je teplota (v závislosti na modelu svařovací pistole), doba svařování a tlak. Je také důležité se důkladně seznámit s vlastnostmi svařovaného materiálu, abyste předešli potenciálním problémům s trvanlivostí a kvalitou svaru.

5. Práce se zařízením - Při práci se zařízením buďte opatrní a pozorní. Nedotýkejte se rukama horkých svařovaných dílů a nedotýkejte se horkých plastových dílů.

6. Údržba a skladování - Po použití svářečky je nutné ji důkladně vyčistit a uskladnit na vhodném místě, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti. Pro zajištění jejího správného provozu by měla být prováděna také pravidelná údržba.

Dodržování výše uvedených bezpečnostních pokynů je zásadní pro bezpečné používání svářečky plastů. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a řiďte se pokyny výrobce.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ. Při práci s elektrickým nářadím buďte vždy ostražití, věnujte pozornost tomu, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste nemocní, unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

Zabraňte nesprávnému použití, používejte stroj pouze tak, jak je popsáno v části „Účel použití“.

Před spuštěním zařízení si přečtěte návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.

Výstražné a informační štítky umístěné na zařízení poskytují důležité informace pro bezpečný provoz.

Kromě pokynů v návodu k obsluze je nutné pečlivě dodržovat také obecné bezpečnostní a úrazové předpisy platné zákonodárcem.

Uchovávejte fóliové obaly mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

Nedostatečně informovaní operátoři mohou nesprávným používáním představovat riziko pro sebe i ostatní. Provozovatel je odpovědný vůči třetím stranám.

Při obsluze tohoto zařízení buďte mimořádně opatrní. Vždy používejte zdravý rozum a sledujte, co děláte.

Nepracujte déle než 8 sekund v kuse. Během práce se doporučuje dělat 20sekundové přestávky.

Zařízení půjčujte pouze uživatelům, kteří s ním mají zkušenosti. V takových případech jim poskytněte i uživatelskou příručku.

Některé sešívací úkony vyžadují speciální školení a dovednosti. V případě pochybností se poraďte s odborníkem.

Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být uloženo tak, aby nikoho nevystavovalo nebezpečí. Chraňte ho před neoprávněným přístupem.



Uživatel zařízení je zodpovědný za jakékoli nehody a nebezpečí, která mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Upozorňujeme, že nesprávná údržba, použití nekompatibilních náhradních dílů nebo odstranění či úprava bezpečnostních zařízení může vést k poškození zařízení a vážnému zranění osob s ním pracujících.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RTZDP0034
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Moc	70 W
Provozní režim	S3 (8 s zap / 20 s vypnut)

POPIS ZAŘÍZENÍ



Č. Označení
1 Svařovací hrot
3 Zacházet s
5 Nůž
7 Malá vlnitá sponka
9 Sponky pro vnější rohy

Č. Označení
2 Vypínač
4 kleště
6 Sponka do vnitřního rohu
8 Velká vlnitá sponka

SERVIS

Svářečka plastů je zařízení používané ke spojování plastových dílů. Pro dosažení optimálních výsledků si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny.

PŘÍPRAVA SVÁŘEČKY K PRÁCI

Před zahájením práce se ujistěte, že je svářečka řádně připravena. Zkontrolujte stav spon a v případě poškození je vyměňte. Poté proveďte zkušební provoz svářečky s nainstalovanou testovací sponkou a pečlivě zkontrolujte, zda se hrot zahřívá, a to tak, že sponku přiložíte k testovanému materiálu.



POZNÁMKA! Pokud se hrot topného tělesa zahřeje, proveďte test velmi opatrně a nejlépe v rukavicích.

V různých typech materiálů se sponka taví v různou dobu.

PŘÍPRAVA PRVKŮ KE SVAŘOVÁNÍ

Před svařováním pečlivě připravte spojované součásti.

Měly by být důkladně vyčištěny a vysušeny, aby se zabránilo možné kontaminaci a poškození povrchu.

SVAŘOVACÍ PRVKY

Jakmile jsou součásti připraveny, může začít svařování. Pro dosažení optimální kvality spoje je nutné pečlivě dodržovat celý proces svařování. Dbejte na to, abyste svářečku nepřikládali k součástem příliš pevně ani příliš volně. Dávejte také pozor, abyste součásti nepřehřáli, mohlo by dojít k jejich poškození. Doba nepřetržitého provozu by neměla překročit 8 sekund. Poté nechte zařízení přibližně 20 sekund vychladnout.

1. Připojte svářečku k elektrické síti.
2. Vložte příslušnou sponku do otvorů na konci pistole.
3. Připravené svařovací prvky správně spojte.
4. Umístěte sponku na materiál a poté stiskněte tlačítko.
5. Přitlačte sponku k materiálu a sledujte její prohloubení.
6. Jakmile je sponka správně usazena, vypněte tlačítko a vyjměte hrot pistole. Sponka zůstane v materiálu a vyklouzne z pistole.
7. Před vložením další sponky se ujistěte, že špička není horká, nebo ještě lépe, zasuňte ji do vhodné termoizolační rukavice.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Po svařování vypněte svářečku a nechte ji vychladnout. Poté odstraňte přebytečný materiál ze spoje a důkladně očistěte díly.

ZABEZPEČENÍ


Při používání svářečky plastů dodržujte bezpečnostní opatření. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle, abyste předešli popáleninám a poranění očí. Také se ujistěte, že svářečka není připojena k přívodu vody ani k jiným zdrojům vlhkosti. Svářečku obsluhujte v souladu s bezpečnostními pokyny.

SHRNUTÍ

Svářečka plastů je zařízení, které umožňuje efektivní spojování plastových dílů. Pro dosažení optimálních výsledků pečlivě dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Důležité je také vybrat vhodné sponky a upravit dobu ohřevu sponek tak, aby teplota nebyla příliš nízká ani příliš vysoká.

TYPY PŘIPOJENÍ

Níže uvedený obrázek ukazuje možnosti použití různých typů tvarů sponek.



DOPRAVA

Přeprava svářečky plastů vyžaduje určitá opatření, aby se zabránilo poškození a byla zajištěna bezpečnost ostatních. Níže jsou uvedeny pokyny pro správnou přepravu svářečky plastů, která je dodávána s přepravním kufrem:

1. Před přepravou svářečky se ujistěte, že je vypnutá a odpojená od zdroje napájení.
2. Otevřete přepravní kufřík a ujistěte se, že je svářečka bezpečně umístěna uvnitř a že je veškeré příslušenství, jako jsou kabely a elektrody, bezpečně upevněno.
3. Zavřete kufr a ujistěte se, že je zamčený klíčem nebo zámkem.
4. Kufr přenášejte pomocí rukojetí. Ujistěte se, že rukojeti jsou pevné a stabilní.
5. Kufr umístěte na tvrdý a bezpečný povrch, například na podlahu auta. Ujistěte se, že kufr je stabilní a během přepravy se nepohybuje.
6. Během přepravy nevystavujte svářecí stroj silným otřesům, vibracím a nárazům, které by mohly způsobit poškození.
7. Pokud přepравujete svářečku v autě, ujistěte se, že je dobře zajištěna, aby se během jízdy nemohla pohybovat.
8. Jakmile dorazíte do cíle, opatrně otevřete přepravní bednu a zkontrolujte, zda Svářecí stroj nebyl během přepravy poškozen.

Nezapomeňte, že přeprava svářečky plastů je preventivní činnost a musíte dodržovat pokyny výrobce a veškerá další doporučení týkající se přepravy svářečky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržba vaší svářečky plastů jsou zásadní pro její udržení v dobrém provozním stavu a zajištění její dlouhé životnosti. Níže jsou uvedeny pokyny pro čištění a údržbu vaší svářečky plastů.

1. Před čištěním svářečku vypněte a odpojte ji od zdroje napájení.
2. Odstraňte veškeré nečistoty a špínu z povrchu svářečky, zejména z oblasti v blízkosti spon, kde se mohou hromadit zbytky plastu.
3. K čištění vnější strany svářečky použijte měkký, suchý hadřík nebo kartáč.
4. Pokud jsou na sponkách zbytky plastu, můžete k jejich odstranění použít speciální nástroje, jako jsou odstraňovače plastů.
5. Nepoužívejte ostré nástroje nebo chemikálie, které by mohly poškodit povrch svářecího stroje.
6. Věnujte pozornost stavu spon a jejich tvaru, abyste se ujistili, že nejsou poškozené nebo deformované.
7. Svůj svářecí stroj pravidelně udržujte a čistěte podle doporučení výrobce, abyste předešli závažnějším problémům a zajistili jeho dlouhou životnost.
8. V případě delších přestávek v používání svářečky se ujistěte, že je skladováno na suchém a bezpečném místě.

Nezapomeňte, že správná údržba a čištění vašeho svářecího stroje je zásadní pro jeho udržení v dobrém provozním stavu a zajištění jeho dlouhé životnosti. Svůj svářecí stroj pravidelně čistěte a udržujte a v případě jakýchkoli problémů nebo obav se obraťte na výrobce nebo servisní středisko.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu vzniklou v důsledku výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, je-li výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozebraný, spolu s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VÝJIMKY ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození v důsledku přirozeného opotřebení nebo nesprávného zacházení (např. přetížení, vyvíjení nadměrného tlaku – zejména praskliny nebo zlomy v plastových částech a další mechanické poškození a vady vzniklé v důsledku takového poškození).

Stejně jako v případech, jako jsou tyto:

- Pokusy o neoprávněné opravy budou identifikovány.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
neoprávněný.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro
nadšence pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přetížení (např. kabely, sponky atd.).

SKLADOVÁNÍ

Skladování svářečky na plasty je důležitou součástí jejího používání. Níže uvádíme několik tipů:

pokyny pro skladování svářečky plastů.

1. Svářečku skladujte na suchém a bezpečném místě bez vlhkosti, prachu a dalších nečistot, které by mohly ovlivnit její provoz.
2. Před uskladněním odstraňte ze svářečky sponky, abyste zabránili jejímu poškození nebo deformaci.
3. Svářečku udržujte pokud možno ve svislé poloze, abyste zabránili poškození spon a dalších prvky.
4. Neskladujte svářečku na místech s extrémními teplotami nebo přímým slunečním zářením, které by mohlo negativně ovlivnit její provoz.
5. Před uskladněním se ujistěte, že je svářečka odpojena od zdroje napájení.
6. Před prací odstraňte veškeré příslušenství a součásti, jako jsou hadice, prodlužovací kabely, sponky atd.
skladování, aby nedošlo k poškození.
7. Svářečku skladujte v originálním přepravním pouzdře, je-li k dispozici, aby poskytnout mu maximální ochranu před poškozením.
8. Před použitím svářečky se ujistěte, že byla řádně
uskladněná a nejeví žádné známky poškození nebo opotřebení.

Nezapomeňte, že správné skladování svářečky je zásadní pro zajištění její dlouhé životnosti a bezpečného provozu. Svářečku skladujte v souladu s doporučeními výrobce a v případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na výrobce nebo servisní středisko.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa:

Powermat a Red Technic Service

Ulice Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, klapka 4

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



Elektrické nářadí a baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a recyklovány.

zpracování v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen přijmout staré zařízení zdarma, pokud si zakoupíte nové zařízení stejného typu a funkce. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste si zakoupili nové zařízení.

Prodejny s prodejní plochou nejméně 400 m² pro domácí spotřebiče

, jsou povinni bezplatně přijímat použité domácí spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, v tomto zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, bez nutnosti nákupu nových domácích spotřebičů. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém supermarketu bez nutnosti nákupu nových.

Při dodání domácích spotřebičů kupujícímu je distributor povinen bezplatně vyzvednout použité domácí spotřebiče v místě dodání, za předpokladu, že použité spotřebiče jsou stejného typu a plní stejné funkce jako dodané spotřebiče. Při objednávce prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobce nás jednoduše informujte zadáním svých komentářů do pole „Poznámky k objednávce“. To vám umožní vrátit použité elektrické a elektronické spotřebiče v místě dodání.

Staré zařízení můžete také odvézt na sběrné místo.

Více informací o sběrných místech pro odpadní zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Jako koncový uživatel jste ze zákona (nařízení o bateriích) povinni vrátit všechny použité baterie. Likvidace baterií s domovním odpadem je zakázána. Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem, který uvádí, že se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Symboly pro těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo (symbol naleznete na bateriích např. pod symbolem popelnice vlevo). Použité baterie můžete také vrátit na bezplatná sběrná místa, do našich prodejen nebo kdekoli, kde se baterie prodávají. Tímto způsobem splňujete zákonné požadavky a přispíváte k ochraně životního prostředí.

ÚDAJE VÝROBCE

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Obrońców Poczty Gdańskiej Street 97
42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ