

NÁVOD K POUŽITÍ




LAKYRÁRNA

KD2123

CE

PŮVODNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ/INFORMAČNÍ SYMBOLY

	VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření. Uchovejte si tento návod.
	POZNÁMKA: Používejte prosím ochranu sluchu.
	POZNÁMKA: Používejte ochranné brýle.
	POZNÁMKA: Doporučuje se nosit protiprachovou masku
	POZNÁMKA: Používejte ochranné rukavice.
	Třída ochrany II

Tato příručka obsahuje základní informace týkající se produktu. Vzhledem k neustálému vylepšování našich zařízení se však údaje v příručce mohou lišit od skutečných údajů. Vezměte prosím na vědomí jakékoli možné rozdíly.

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Lakovací jednotky se používají především pro základní a vrchní nátěry velkých ploch, impregnaci, izolační práce, lakování podlah, fasádní práce – renovace a izolace, antikorozní práce, utěsnění střech – střešní nátěry.

Varování! Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím tohoto zařízení přečtěte tento návod k obsluze a obecné bezpečnostní pokyny. Všechny elektricky ovládané komponenty musí splňovat požadavky tohoto návodu k obsluze.

Jakékoli jiné použití, než je popsáno v této příručce, je v rozporu s určeným použitím zařízení. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo úpravami konstrukce zařízení odpovídá uživatel/majitel, nikoli výrobce. V rámci programu neustálého vylepšování produktů si výrobce vyhrazuje právo zahrnout do této příručky drobné rozdíly, na které je třeba vzít v úvahu.

Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisním středisku.



Z bezpečnostních důvodů nesmí být zařízení používáno dětmi a dospívajícími mladšími 18 let ani osobami pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek.



Pokud nejste s touto uživatelskou příručkou obeznámeni, pečlivě si ji prosím přečtěte před prvním použitím zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KD2123
Napájení	230 V / 50 Hz
Maximální výkon	3500 W
Maximální tlak	Až 225 barů
Účinnost postřiku	15 l/min

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Tato část se zabývá základními bezpečnostními předpisy při práci s lakovacími stroji.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím tohoto zařízení se seznamte se všemi ovládacími prvky. Procvičte si používání zařízení a nechte si od odborníka vysvětlit funkce, obsluhu a pracovní postupy. Ujistěte se, že v případě poruchy můžete zařízení okamžitě vypnout. Nesprávné použití zařízení může vést k vážnému zranění.



Ochranné zařízení a osobní ochranné prostředky jsou určeny k ochraně vaší vlastní zdraví a zdraví třetích osob a zaručit správné fungování zařízení.

- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství dodané a doporučené společností výrobce.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud nemáte odpovídající školení. Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.
- Nepřenášejte zařízení za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Nedodržení tohoto doporučení existuje riziko požáru nebo výbuchu.
- Uživatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo zranění způsobené jiným osobám a za vzniklé škody na jejich majetku.
- Při přepravě a skladování zařízení vždy používejte ochranný kryt čepele. Uskladněte zařízení na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zacházejte s přístrojem opatrně. Udržujte přístroj v dobrém stavu čištěním trysek a hadic po každém použití.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údajům na typovém štítku.
- Pokud je to možné, připojujte zařízení pouze do zásuvek s diferenciálním jističem s měřicím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Před každým použitím zkontrolujte spotřebič, síťový kabel a zástrčku, zda nejsou poškozené. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými částmi (např. kovový plot, kovové zveřejnit).
- Konektor prodlužovacího kabelu musí být odolný proti stříkající vodě a vyroben z gumy nebo s povlakem. Používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.
- Udržujte kabel mimo pracovní prostor a za osobou.
- K obsluhu zařízení.
- K připojení prodlužovacího kabelu použijte odlehčení tahu určené k tomuto účelu.

- Nepoužívejte poškozené kabely, konektory, zástrčky ani připojovací kabely, které neodpovídají předpisům. Pokud je síťový kabel poškozený nebo přerušovaný, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nelze spínač zapnout nebo vypnout. Poškozené spínače by měl vyměnit zástupce zákaznického servisu.
- Nepřetěžujte zařízení. Používejte pouze v rámci specifikovaného rozsahu výkonu. Nepoužívejte stroje s nízkým výkonem pro těžkou práci. Používejte zařízení pouze k určenému účelu.

OCHRANA PŘED ZPŮSOBENÍM POŽÁRU NEBO VÝBUCHU

- Nestříkejte hořlavé nebo výbušné materiály v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje zapálení, jako jsou cigarety, motory a elektrická zařízení.
- Pro nástroje určené k použití s materiály na vodní bázi.
Nestříkejte hořlavé materiály ani je nepoužívejte k čištění nástroje. Používejte pouze ke stříkání materiálů na vodní bázi.
- Pro nástroje určené ke stříkání materiálů na bázi vody nebo minerálního alkoholu s minimálním bodem vzplanutí 21 °C – Nestříkejte ani nečistěte kapalinami s bodem vzplanutí nižším než 21 °C.
- Při průtoku barvy nebo rozpouštědla nástrojem může vznikat statická elektřina. Statická elektřina může v přítomnosti výparů barvy nebo rozpouštědla způsobit požár nebo výbuch. Všechny části nástroje, včetně čerpadla, tlakové hadice, stříkácké pistole a předmětů v okolí pracovního prostoru, by měly být řádně uzemněny, aby se zabránilo statickému výboji a jiskrám. Používejte pouze vodivé nebo uzemněné vysokotlaké hadice doporučené výrobcem stříkácké pistole. Abyste zabránili statickému výboji, ujistěte se, že všechny nádoby a sběrný systém jsou uzemněny.
- Nářadí musí být připojeno k uzemněné zásuvce a musí být použit uzemněný prodlužovací kabel. Ne
Můžete použít 2 nebo 3 prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte barvy ani rozpouštědla obsahující halogenované uhlovodíky.
Manuál uvádí příklady tohoto typu materiálu.
- Pracoviště by mělo být dobře větrané. Mělo by být zajištěno bezpečné pracovní prostředí.
proudění čerstvého vzduchu.
- Čerpadlo jednotky by mělo být dobře větrané. Nestříkejte dovnitř barvu.
směr čerpadla.
- Kouření je na pracovišti zakázáno.
- Během stříkání nepoužívejte vypínače světel, motory ani jiná zařízení, která mohou generovat jiskry.
- Pracoviště nesmí obsahovat nádrže s barvami, rozpouštědly nebo jinými hořlavými materiály.
- Seznamte se se složením stříkaných látek. Přečtěte si bezpečnostní opatření vyznačená na nádobě s barvou nebo jinými stříkanými látkami. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na nádobě s látkou.
- Na pracovišti musí být funkční hasicí přístroj.

PRO MINIMALIZACI RIZIKA VNIKNUTÍ KŮŽE

- Nemiřte stříkací pistolí ani sprejem na lidi ani zvířata.
- Nedotýkejte se proudu vody rukama a jinými částmi těla. Nepokoušejte se ho zastavit. streamujte pomocí rukou nebo jiných částí těla.
- Vždy používejte chránič trysky.
- Používejte pouze trysky doporučené výrobcem.
- Při čištění a výměně trysky buďte opatrní. Pokud se tryska během malování ucpe, postupujte podle pokynů výrobce, vypněte nářadí a před vyjmutím trysky uvolněte tlak v systému.
- Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapojené do zásuvky a pod tlakem. Pokud nářadí nepoužíváte, vypněte ho a uvolněte tlak podle pokynů výrobce.
- Tlakový proud může vstříknout toxiny do kůže a způsobit těžké popáleniny. Pokud se při používání přístroje poškodí kůže, vyhledejte lékaře.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda nejsou tlakové hadice a další součásti nářadí poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, je nutné jej okamžitě opravit.
- Nástroj je schopen vyvinout tlak 20,7 MPa. Používejte díly a příslušenství doporučené výrobcem, které jsou konstruovány pro minimální tlak 22,8 MPa.
- Pokud se nástroj nepoužívá, zajistěte spoušť pistole pojistkou. Ověřte, zda pojistka spouště funguje správně.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny konektory správně připojeny.
- Je nutné porozumět postupu nouzového vypnutí generátoru. Uživatel musí být obeznámen s ovládacími prvky jednotky.

MINIMALIZACE RIZIKA ZRANĚNÍ

- Při práci vždy používejte vhodné pracovní rukavice, ochranné brýle a ochranu dýchacích cest (masku).
- Nepoužívejte nářadí v blízkosti dětí. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
- Během provozu se nad zařízení nenaklánějte ani nestůjte na nestabilním povrchu. Při práci noste protiskluzovou pracovní obuv a udržujte stabilní postoj.
- Při práci buďte obzvláště opatrní a uvědomujte si své jednání.
- Nepoužívejte nářadí pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamné látky.
- Tlakovou hadici neohýbejte ani příliš neutahujte.
- Nevystavujte tlakovou hadici vysokým teplotám ani tlak vyšší, než doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte tlakovou hadici jako rukojeť pro přenášení nářadí.
- Maximální pracovní tlak je 22,8 MPa, normální pracovní tlak je 20,7 MPa.
- Barvy určené pro použití stříkací pistolí: fenolaldehydové barvy, latexové barvy, barvy na vodní bázi. Barvy by měly být skladovány na stinném a suchém místě.
- Seznamte se s nebezpečími spojenými s postřikem konkrétní látky. Přečtěte si varování na nádobě a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Zkontrolujte, zda jsou vyžadovány speciální ochranné prostředky.

- Nestříkejte materiály neznámého původu a stupně nebezpečnosti.

RIZIKO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

- Poškozené zařízení může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Během provozu nepřekračujte maximální provozní tlak. Neprovazujte při příliš nízkých ani příliš vysokých teplotách. Informace o optimálních provozních podmínkách naleznete v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
- Stříkejte pouze materiály, které jsou určeny pro použití s touto jednotkou a nepoškodí její součásti. Informace o přijatelných materiálech naleznete v části TECHNICKÉ ÚDAJE. Přečtěte si štítek na obalu stříkaného krycího materiálu. Máte-li jakékoli dotazy ohledně materiálu, obraťte se na výrobce nebo distributora.
- Zařízení by mělo být denně kontrolováno. Opotřebované nebo poškozené součásti by měly být okamžitě vyměněny za originální díly doporučené výrobcem.
- Neprovádějte úpravy nástroje.
- Lakovací jednotka musí být používána k určenému účelu.
- Udržujte kabely a vodiče mimo rušná místa, ostré hrany, pohyblivé části a horké povrchy.
- Nepoužívejte tlakovou hadici jako rukojeť pro tahání nebo zvedání zařízení.
- Je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor.
- Nepoužívejte nářadí pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek, ani pokud jste velmi unavení,

RIZIKA SPOJENÁ S HLINÍKOVÝMI PRVKY

Nepoužívejte trichlorethan, chlorethylen ani jiná rozpouštědla nebo kapaliny

obsahující halogenované uhlovodíky. Použití takových sloučenin může způsobit nebezpečnou chemickou reakci, která může způsobit poškození zařízení, vážná zranění a smrt.

RIZIKO SPOJENÉ S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI NÁSTROJE

Pohyblivé části nástroje mohou způsobit řezné rány, amputaci prstů nebo jiných částí těla.

tělo.

- Udržujte části těla v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí nářadí.
- Nepoužívejte nářadí bez nasazených ochranných krytů.
- Tlakový nástroj se může náhle nebo spontánně spustit. Před kontrolou, přepravou nebo servisem dodržujte pokyny pokyny k uvolnění tlaku v systému. Odpojte nářadí od zdroje napájení.

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÁ VDECHOVÁNÍM TOXICKÝCH KAPALIN NEBO PLYNŮ

Toxické kapaliny nebo plyny mohou způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt,

při kontaktu s kůží, očima, dýchacími cestami nebo když jsou

spokl.

- Přečtěte si varování na nádobě s postřikovací kapalinou.
- Nebezpečné látky by měly být skladovány ve speciálních nádobách zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

PRAVIDLA, KTERÁ VYŽADUJÍ ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

- Je zakázáno používat nářadí v potenciálně nebezpečných místech výbuch.
- Používání nástroje s nekompatibilním vybavením může způsobit nehody a poruchu nástroje.
- Při postřiku existuje riziko kontaktu s toxickými látkami nebo jejich vdechnutí. látky, páry, plyny, prach. Uživatel by měl nosit vhodné Ochranné prostředky. Uživatel by si měl být vědom nebezpečí spojených s postřikem látky. Vždy si přečtěte varování na nádobách s barvou nebo rozpouštědlem.
- Povrch součástí nástroje se během provozu zahřívá. Zabraňte kontaktu částí těla s horkými prvky.
- Nestříkejte proud barvy ani stlačený vzduch na lidi ani zvířata.
- Dodržujte pravidla týkající se bezpečnosti práce, údržby, čištění a seřizování nástroje.
- Nářadí musí být uzemněno.
- Je třeba zkontrolovat, zda materiály, ze kterých je jednotka vyrobena, neruší stříkanou látku.
- Používejte nářadí pouze v dobře větraných prostorách, abyste ochránili zdraví uživatele a minimalizovali riziko požáru nebo výbuchu.
- Nezapomeňte chránit životní prostředí.
- Použijte co nejmenší množství barvy nebo jiných krycích látek.
- Při obsluze nebo servisu nářadí noste vhodný ochranný oděv. Snížíte tak riziko vážného zranění těla a očí, vdechnutí toxických výparů, popálenin a ztráty sluchu. Tento ochranný oděv by měl obsahovat minimálně následující:
 - Ochrana očí (např. ochranné brýle)
 - Oděv doporučený výrobcem stříkané látky.
 - Ochranné rukavice.
 - Ochrana sluchu.

Tento symbol označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranění. Obzvláště důležité bezpečnostní pokyny jsou umístěny vedle tohoto symbolu.





Nebezpečí zranění stříkajícím paprskem. Tlakové kapaliny generované tímto zařízením se mohou při neopatrné manipulaci vstříknout do těla a způsobit zranění, která mohou vést k amputaci částí těla.






Zranění v důsledku vstříknutí kapaliny do těla obsluhy v důsledku neopatrné manipulace s jednotkou. Může dojít k amputaci částí těla. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ČIŠTĚNÍ A PLNĚNÍ HADICE







POZNÁMKA - Ujistěte se, že hadice s barvou není zalomená a neobsahuje ostré předměty. řezné hrany.

Po vypnutí motoru odemkněte stříkáci pistoli a nastříkejte zkušební oblast, abyste zkontrolovali rozstřík. Motor se automaticky zapíná a vypíná podle potřeby tlaku. Knoflík pro nastavení tlaku lze nastavit nahoru nebo dolů pro dosažení požadovaného rozstříku.	Správný vzor  Svrna od barvy (příliš nízký tlak, ucpaná tryska) 
Klíčem k dobré práci je rovnoměrné pokrytí celého povrchu. To se provádí rovnoměrnými tahy. Postupujte podle níže uvedených pokynů. Tip: Stříkáci pistoli byste měli držet v pravém úhlu k povrchu. To znamená pohybovat celou paží dopředu a dozadu, ne jen ohýbat zápěstí.	Słabe pokrycie Mocne pokrycie Słabe pokrycie  niepoprawnie niepoprawnie

Stříkácí pistole musí být držena kolmo k povrchu. Jinak bude jeden konec vzoru silnější než druhý. druhý.	
Po zahájení skoku spusťte zbraň. Před dokončením skoku uvolněte spoušť. Stříkácí pistole by se měla pohybovat při stisknutí a uvolnění spouště. Překrývejte každý skok asi o 30 %. Tím se zajistí rovnoměrný nátěr. Pokud očekáváte, že nebudete mít postříkovač k dispozici déle než hodinu, řiďte se pokyny pro krátkodobé skladování.	

VÝBĚR SPRÁVNÉ TRYSKY

PROBLEM <i>Za dužo farby?</i>  0,017" = 1,17l/min	ROZWIĄZANIE 515 1) Zmniejsz rozmiar otworu z 17 na 15 717 1) Zwiększ kąt strumienia z 5 na 7 
<i>Za dužo farby?</i>  0,017" = 1,17l/min	519 1) Zwiększ rozmiar otworu z 17 na 19 319 2) Zmniejsz kąt strumienia z 5 na 3 

ÚDRŽBA A OPRAVY



Před zahájením jakékoli práce na zařízení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Veškeré práce, které nejsou popsány v této příručce, svěřte autorizovanému zákaznickému servisu. Používejte pouze originální díly.

Pravidelně provádějte údržbu a opravy uvedené níže. Tím zajistíte dlouhodobý a spolehlivý provoz vašeho zařízení.

- Před použitím vždy zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje viditelné vady, jako jsou uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti. Zkontrolujte, zda je pojistný šroub správně utažen. štít.
- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozená a zda nejsou správně upevněna. V případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte větrací otvory čisté. Používejte vlhký hadřík nebo kartáč. Nestříkejte na zařízení vodu ani jej neponořujte do vody.

- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi acetonu. Mohly by nevratně poškodit zařízení. Chemikálie mohou napadat plastové součásti zařízení (membrány, těsnění).

DŮLEŽITÉ POKYNY K ČIŠTĚNÍ

- Při použití latexových materiálů očistěte stříkáci pistoli a její součásti vodou. Při použití materiálů na bázi oleje použijte lakový benzín.
- Nepoužívejte minerální benzín na latexové materiály, jinak směs promění se v želé, které se obtížně odstraňuje.
- Bez ohledu na to, jaký čisticí roztok použijete, nezapomeňte jej po čištění opláchnout. postřikovač, který jste zlikvidovali správně.
- Důkladné čištění a promazání postřikovače je nejdůležitějším krokem, který můžete podniknout. pro zajištění správného provozu po skladování.
- Pro ochranu proti korozi po čištění se doporučuje použít speciální ochranný prostředek.



Tyto kroky by se měly provádět při každém čištění minerálním lihem.

- Stříkáci pistoli vždy propláchněte alespoň jednou hadicí směrem od čerpadla sprej.
- Pokud shromažďujete propláchnutá rozpouštědla do kovové nádoby o objemu jednoho galonu, umístěte je do prázdné nádoby o objemu pěti galonů a poté je propláchněte.
- Povrch musí být bez výparů.
- Dodržujte pokyny k čištění.
- NEČIŠTĚTE postřikovač benzínem.

ÚKLID PO LATEXOVÝCH MATERIÁLECH

Pokud jste použili latexové materiály a máte k dispozici zahradní hadici, postupujte podle těchto kroků. Pokud zahradní hadici nemáte, postupujte podle pokynů pro čištění materiálů na bázi oleje.



1. Zajistěte pistoli a vyjměte sestavu stříkáci pistole. Umístěte sací a vratné potrubí do prázdné odpadkový kontejner.
2. Pomocí zahradní hadice propláchněte sací hadici, zpětné potrubí a vstupní filtr. Vyprázdněte nádobu na odpad.
3. Sejměte vstupní filtr ze sací hadice a vložte jej do odpadkové nádoby (nevyhazujte jej).
4. Zkontrolujte, zda jsou těsnění uvnitř adaptéru a sací trubice na svém místě. Nasaďte adaptér pro čištění čerpadla na zahradní hadici. Připojte hadici a adaptér ke konektoru na konci hadice. sání.
5. Zkontrolujte, zda jsou těsnění uvnitř adaptéru a sací trubice na svém místě. Nasaďte adaptér pro čištění čerpadla na zahradní hadici. Připojte hadici a adaptér ke konektoru na konci hadice. sání.
6. Odpojte zpětnou hadici od sací hadice a vložte ji do odpadní nádoby.

Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME (PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ).

7. Zapněte přívod vody. Zapněte čerpadlo. Voda vteče do sacího potrubí a bude vytékat zpětným potrubím. Nechte čerpadlo několik minut běžet, aby se propláchlo zpětné potrubí.
8. Nechte čerpadlo běžet pro tento a další krok.
9. Zapněte přívod vody. Zapněte čerpadlo. Voda vteče do sacího potrubí a bude vytékat zpětným potrubím. Nechte čerpadlo několik minut běžet, aby se propláchlo zpětné potrubí. Pro tento a další krok nechte čerpadlo běžet.
10. Umístěte originální nádobu s materiálem vedle nádoby na odpad. Namiřte pistoli. trysku stříkací pistole k boku nádoby s originálním materiálem a držte stisknutou spoušť.
11. Stiskněte spoušť a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY, abyste odstranili materiál z hadice zpět do původní nádoby.
12. Jakmile čistící roztok vytéká ze stříkací pistole, držte stisknutou spoušť a namiřte stříkací pistoli na stranu nádoby na odpad. Pokračujte ve stříkání, dokud kapalina vytékající z pistole nebude čirá. Může být nutné vyprázdnit nádobu na odpad a pokračovat ve vyplachování.

Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME a znovu stiskněte spoušť pistole pro snížení tlaku.

ÚKLID PO MATERIÁLECH NA BÁZI ROPE

Zajistěte pistoli a vyjměte sestavu stříkací pistole. Ponořte sací sestavu do kbelíku s vhodným čistícím roztokem.	
Umístěte nádobu na odpad vedle původní nádoby na materiál. Namiřte stříkací pistoli na stranu nádoby s originálním materiálem a držte stisknutou spoušť.	
Stiskněte spoušť pistole, zapněte čerpadlo a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY, abyste vytlačili materiál z hadice zpět do původní nádoby. Během dalších kroků držte spoušť stisknutou. • Držení spouště • Zapněte čerpadlo • Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY	

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Po skončení své životnosti by tento výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jiným využitím použitých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA Adresa výrobce:

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Lakovací jednotka

Model (obchodní označení): KD2123

Údaje o produktu:

Výkon: 3500 W

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnice ES:

- 2006/42/ES (Strojní zařízení) •
- 2014/35/EU (Nízké napětí) • 2014/30/
- EU (Elektromagnetická kompatibilita)

Podle norem:

- EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-6-2:2019 • EN ISO
- 12100:2010, EN 60204-1:2018 • EN IEC
- 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019

Osoba zodpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

TARCZYN, Ma Dong Hui, 5. 1. 2025